

تقرير حول مدى توافر اشتراطات السلامة العامة في البرنامج

يتضح من خلال الفحص الظاهري للمبنى الذي يقدم فيه البرنامج توافر اشتراطات السلامة العامة بدرجة مناسبة جدًا. ويتضح ذلك في النقاط التالية:

خصائص موقع العمل:

- التهوية العمومية تعمل
- جودة الهواء مقبولة
- مكان العمل به ضوضاء.
- ليس هناك آثار تدخين.
- الأرضية ليست زلقة
- موقع العمل نظيف ومرتب
- الإضاءة كافية.

مخارج الطوارئ:

١. المخارج واضحة.
٢. الاتجاهات نحو المخارج واضحة.
٣. المخارج غير مغلقة ٢٤ / ٧.
٤. إضاءة مخرج الطوارئ تعمل.
٥. تطل المخارج على منطقة مفتوحة خارج المبنى.
٦. المخارج كافية لشاغلي المبنى
٧. أبواب المخارج غير مسدودة

نظام إنذار الحريق:

١. نظام انذار الحريق يعمل.
٢. نظام انذار الحريق مربوط على لوحة التحكم.
٣. زجاج الكواسر الزجاجية سليم.

إجراءات السلامة من الحرائق:

- يوجد نظام انذار حريق فعال
- يتم اختبار نظام انذار الحريق كل أشهر على الأقل.
- تعمل وظائف نظام الإنذار بشكل صحيح.
- جميع مراقبي الحريق محدّدون ومدربون.
- جميع الكواسر الزجاجية تعمل بحالة جيدة.
- يوجد نظام الإطفاء الذاتي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية.
- لا توجد أي عوائق على رشاشات الحريق.
- يوجد عدد كاف من طفايات الحريق.
- طفايات الحريق الموجودة مناسبة لأنواع الحرائق التي قد تحدث.
- التهوية والإضاءة بحالة جيدة
- كاشفات الإضاءة بعيدة بمسافة كافية عن أسطح التخزين.
- صناديق مكافحة الحريق نظيفة من الداخل والخارج
- ضغط المياه بخراطيم صناديق مكافحة الحريق كافي.
- توجد مياه بصناديق مكافحة الحريق بالمبنى.
- لا يوجد تسريب مياه بخراطيم صناديق مكافحة الحريق.
- جميع طفايات الحريق متاحة وسهل الحصول عليها
- أبواب الطوارئ سليمة وبحالة جيدة
- ابواب الطوارئ من نوعية مقاومة للحريق
- عمال النظافة يعملون على إزالة القمامة والمواد سريعة الاشتعال المتراكمة.

سلامة القاعات الدراسية ومعامل الكمبيوتر:

- الأبواب والنوافذ تفتح بسهولة.
- التمديدات الإلكترونية بحالة جيدة.
- التهوية / درجة الحرارة جيدة.
- التمديدات الكهربائية كافية للمكان.
- يوجد طاقة كهربائية كافية لإمداد المكان بالكهرباء.
- الأسلاك والوصلات مرتبة بشكل صحيح.
- يتم توزيع الأثاث بصورة منتظمة ومرتبطة.
- الممرات بين الكراسي كافية للعبور في حالات الطوارئ.
- ابواب القاعات تفتح للخارج.
- الإضاءة كافية.

إجراءات السلامة في المصاعد:

- يتم عرض التنبيه الخاص بعدم استخدام المصاعد في حالات الحريق.
- في حال توقف المصعد يوجد هاتف.
- طوارئ للاتصال بالمسؤولين.
- المصعد جيد التهوية.
- يوجد جرس طوارئ بالمصعد.
- يتم التقيد بالحمولة المحددة للمصعد.
- يتم اجراء الصيانة الدورية على المصعد بانتظام.
- يتم التدريب على تشغيل المصعد يدويا في حالة انقطاع الكهرباء.
- ارقام الاتصال بالمسؤولين في حالات الطوارئ معروضة داخل المصعد.
- يتم عرض التنبيه الخاص بعدم استخدام الأطفال للمصاعد بمفردهم.
- المصاعد موصلة بشبكة الكهرباء الاحتياطية.

إجراءات السلامة في المكاتب:

- جميع وصلات اجهزة الكمبيوتر مرتبة وسليمة.
- تم وضع آلات التصوير في موضع جيد التهوية.
- جميع معدات الكمبيوتر بأماكنها وغير معرضة للسقوط.
- جميع الدواليب والرفوف والتجهيزات فوق الخمسة أمتار ارتفاعا مرتبة ومنظمة لمنع سقوط الأشياء.
- المكتب خال من الشوائب والقمامات والمواد القابلة للتدوير تزال فوراً.
- جميع تمديدات الاسلاك الإلكترونية في حالة جيدة.
- التمديدات الكهربائية كافية للمكان.
- جميع الأبواب والنوافذ تفتح وتغلق كما ينبغي.
- جميع الكراسي والمكاتب بحالة جيدة.
- يوجد فراغات بين المكاتب تسمح بالمرور الآمن.
- لا يتم توصيل أكثر من كمبيوتر على مخرج كهرباء واحد.
- أرضية المكاتب لا تسمح بالانزلاق.
- يتم تنظيف المكاتب بشكل دوري.
- المكاتب مضادة بشكل كاف.

إجراءات السلامة في دورات المياه:

- دورات المياه نظيفة وجيدة التهوية.
- يوجد بالأرضيات مصافي لتسريب المياه لتجنب الانزلاق.
- يتم صيانة الصرف الصحي بانتظام.
- التوصيلات الكهربائية موضوعة في ناحية والأحواض في ناحية أخرى.
- يوجد مجفف للأيدي.
- ملحقات دورات المياه بحالة جيدة.
- توجد مياه ساخنة.
- يوجد صابون على الأحواض.

إجراءات السلامة على السلالم:

- تم تركيب مانع ترحلق على السلالم.
- جميع درجات السلالم سليمة وغير مكسورة.
- سور السلالم سليم وغير معرض للسقوط.
- يتم وضع العلامات الإرشادية عند تنظيف السلالم منعا للترحلق.
- السلالم مضاءة بشكل كاف.
- يتم تنظيف السلالم بشكل يومي.
- لا يوجد أي معوقات على السلالم.
- يتم تنظيف بيت الدرج والتأكد من خلوه من المخزونات.
- يوجد أسفل السلم مخرج طوارئ.

إجراءات فحص الإنارة:

- جميع انوار الطوارئ تعمل بشكل جيد.
- جميع العلامات الإرشادية المضيئة تعمل بشكل جيد.
- الإنارة الخارجية كافية وتعمل بشكل جيد
- الإنارة الموجودة داخل المبنى كافية وتعمل بشكل جيد.
- مفاتيح الكهرباء الخاصة بالإنارة مثبتة بالحائط ومعزولة جيداً.
- جميع الأسلاك والوصلات الخاصة بكشافات الإنارة سليمة ومعزولة جيداً.
- يتم تنظيف كشافات الإنارة بشكل دوري.